

2011

RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO DO AÇUDE PARAMBU



RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS DE MANUTEÇÃO DO AÇUDE PARAMBU

Resenha fotográfica das obras de manutenções nas estruturas componentes do sistema açude Parambu, com ajuda da GESIN, a Gerência Regional da COGERH em Iguatu realizou.



ANTES- Estrada com erosões.



DEPOIS- Estrada recuperada.



ANTES - Coroamento com problemas de drenagem.



DEPOIS - Reposição do aterro.



ANTES - Fortes erosões.



DEPOIS - Colocação de pedras para diminuir os efeitos das erosões.



DEPOIS - Limpeza do
sangradouro.



Mardonio Carvalho Mapurunga

16.09.2011 - COGERH - Gerência de Iguatu