

2011

RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO DO AÇUDE VALÉRIO



RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS DE MANUTEÇÃO DO AÇUDE VALÉRIO

Resenha fotográfica das obras de manutenções nas estruturas componentes do sistema açude Valério, com ajuda da GESIN, a Gerência Regional da COGERH em Iguatu realizou.



ANTES- Estrada danificada impedia acesso ao açude.



DEPOIS- Estrada recuperada.



ANTES- Parede auxiliar e estrada dem acesso ao açude com fortes erosões.



ANTES- Parede auxiliar recuperada.



ANTES - Panela de formigueiros
no talude de jusante.



DEPOIS - Panela de formigueiros
retirada e reposição do aterro.



ANTES - Erosão regressiva aberta no sangradouro.



DEPOIS - Erosão regressiva fechada por enrocamento.


Mardonio Carvalho Mapurunga